

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I.	Ruang Lingkup Pekerjaan	Optimalisasi Landfill 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B yang dibangun dengan sumber dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025. Meliputi : I. PEKERJAAN PERSIAPAN II. PENERAPAN SMKK III. PEKERJAAN TANAH DAN PASANGAN IV. PEKERJAAN BETON V. PEKERJAAN FINISHING VI. PEKERJAAN GEOTEXTILE DAN GEOMEMBRANE VII. PEKERJAAN PIPA VIII. PEKERJAAN PIPA GAS VERTIKAL IX. PEKERJAAN PEMBUATAN TANDON AIR BERSIH X. PEKERJAAN PEMASANGAN BRONJONG
II.	Lokasi Pekerjaan	TPAR Kebon Kongok Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.
III.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender atau selama 3 (tiga) bulan; terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
IV.	Sumber Pendanaan	Sumber Dana APBDP Prov. NTB Tahun Anggaran 2025.
V.	Rencana Anggaran Biaya	sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Rp.3.725.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
VI.	Harga Perkiraan Sendiri	Rp. 3.725.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
VII.	Pekerjaan Utama	Ruang Lingkup Pekerjaan Utama adalah : I. PEKERJAAN TANAH DAN PASANGAN II. PEKERJAAN GEOTEXTILE DAN GEOMEMBRAN III. PEKERJAAN IV. PEKERJAAN PIPA V. PEKERJAAN PIPA GAS VERTIKAL VI. PEKERJAAN PEMBUATAN TANDON AIR BERSIH VII. PEKERJAAN PEMASANGAN BRONJONG
VIII.	Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar	Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar
IX.	Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil

X.	Identifikasi Resiko	Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanyadibawah ini :		
		No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)
		1	2	3
		1.	Penggalian Tanah Berbatu	Tertimpa Runtuhan Batu Tertabrak Alat Berat Alat Berat terperosok
		2.	Pekerjaan Galian Lahan	Menghirup debu Tertimpa Tanah
		3.	Pekerjaan Pemasangan Batu	Tertimpa Batu Tergelincir atau terpeleset di dalam galian